# 風速觀測資料品質檢覈技術之研究

### 鄭安孺<sup>1</sup> 陳怡ジ<sup>1</sup> 于芃<sup>1</sup> 李天浩<sup>2</sup> 顧欣怡<sup>3</sup> 黃于盈<sup>3</sup> 多采科技有限公司<sup>1</sup> 國立台灣大學水工試驗所<sup>2</sup> 交通部中央氣象局<sup>3</sup>

## 摘 要

風速及風向受區域性及天氣系統影響甚大,設站環境相似或相近的站,其風速及風向 表現也不相同。本研究分析 2005 至 2015 年間風速及風向資料,發現不同天氣系統下風向 變化無明顯差異;風速資料則可應用合理範圍篩檢、時間合理性檢覈、靜/定風持續時間 檢覈有效篩檢錯誤資料。

合理範圍篩檢是依 3~10 級風風速及其對應的海平面氣壓資料迴歸得之線性方程式, 作為檢覈上限且風速資料應小於 66m/s。考慮到風速受季節影響,將一年分為五期,分別 為 12-2 月、3-4 月、5-6 月、7-9 月、及 10-11 月,逐期統計小時風速及風速差門檻值進行 時間合理性檢覈。靜/定風持續時間篩檢則是持續記錄風速、風向及氣壓沒有變化的時數, 判斷是否落於靜/定風門檻值內,已決定測站觀測值是否通過檢覈。

以近3年資料進行分析,研究結果顯示,本研究提出的風速資料檢覈方法,可篩檢出 過大/小的風速、前後時間風速紀錄異常、連續長時間資料無變化的明顯異常紀錄資料。

## 一、前言

臺灣地區處於環太平洋沿海,夏季易受颱風侵襲, 冬季則受東北季風影響,而強風可能為台灣造成嚴重 的災害。目前氣象單位可依據各地測站回傳的風速及 風向資料,預報最大風速及陣風狀況,但在某些情況 下,可能因儀器故障或人為疏失,而有錯誤紀錄發生, 因此需先歸納風速資料檢覈機制,於接收資料時,即 時篩選出錯誤資料,以提供預報人員準確的觀測資 料。

本研究利用氣象局測站的風速、風向及氣壓觀測 資料,提出應用合理範圍篩檢、時間合理性檢覈、靜 /定風持續時間檢覈的檢覈機制建立風速資料檢覈方 法。

## 二、資料分析

#### (一) 風速資料

圖1為1965年至2015年共50年風速資料分布, 圖中,紅色柱狀為經人工初步判斷為明顯異常的風速 資料,去除明顯異常資料後,統計最大及次大風速發 生於1966年9月6日17時寇拉颱風期間彭佳嶼站的 62.7m/s 及1968年9月5日5時范迪颱風期間蘭嶼站 的55.7m/s。檢視風速大於30m/s(11級風)資料多發生 於颱風期間。統計過去50年颱風及非颱風期間測站 風速大於11.5m/s(6級風)、17.5m/s(8級風)、24.5m/s(10 級風)分布,並以人工篩檢非颱風期間各站風速達暴風 等級(>24.5m/s)的異常資料後繪製各站最大風速面化 圖(圖2),圖中顯示,非颱風期間離島及玉山站風速 曾有大於24.5m/s紀錄,北部沿海地區則超過17.5m/s; 颱風期間除離島跟玉山站外,由於颱風多由東而西侵 台,臺灣東部及東北部沿海地區風速多超過24.5m/s, 而其他地區集中於11.5~24.5m/s間。



其中,風速錯誤資料有單一時間發生,也有一段 長時間資料有問題的狀況,其可能為儀器故障或未校 正所致。圖 3 為 COS830 長濱站 2010 年 12 月 8 日至 12 日風速及氣壓資料時序圖,這段時間長濱站風速介 於 0~3m/s 間,但 10 日 8 時風速突升至 90m/s,9 時 又降至 0.3m/s,氣壓無明顯變化,判斷應為錯誤資料。 紅葉山站於 1998 年 8 月 22 至 31 日 10 時風速資料跳 動幅度大,最高達 99.9m/s,且此段時間有數筆風速 紀錄為-9997(因不明原因或故障而無資料),圖 4 為紅 葉山站及其鄰近站 COS710 鹿野站風速時序圖。經判 斷紅葉山站此段時間紀錄異常。

利用 2005 至 2015 年風速資料,將資料正規化後 迴歸各期半變異圖,如圖 5 所示。分析步驟如下:

(1) 逐時計算各時間所有測站風速資料(不含缺漏資

料)的平均值,  $\mu_{t} = \sum_{i=1}^{n_{t}} p_{i,t} / n_{t}$  ,  $p_{i,t} > 0, \forall i$ ;

- (2) 逐時求取各時間所有風速資料(不含缺漏資料) 的變異數,  $\sigma_{i}^{2} = \sum_{i=1}^{n} (p_{i,i} - \mu_{i})^{2} / (n_{i} - 1)$ ;
- (3) 將每筆對數風速以該時間不同站資料數值的

變異數作正規化,即令 $z_{i,t} = p_{i,t}/\sigma_t$ ;

(4) 用所有 z<sub>i</sub>, 資料求取半變異圖, 半變異圖使用含 金塊效應 C<sub>0</sub>的指數模型,其中變異數 σ<sup>2</sup>, 的數 值理論上應該接近 1:

$$\gamma(d_{ij}) = C_0 + \left[\sigma_*^2 - C_0\right] \left[1 - \exp\left(-\frac{d_{ij}}{L}\right)\right]$$

是否有金塊效應並不影響各期影響半徑的結果,因此,直接使用含有金塊效應的指數模型進行分析。

圖中,灰色十字為觀測樣本資料的原始半變異數、紅 色實心圓為實驗半變異數、藍色實線則為實驗半變異 數所配套的半變異圖函數。由圖可觀察到各期正規化 半變異圖差異不大,影響半徑介於47~85公里之間。 由變異數反映相關係數趨勢 $\rho = \frac{cov}{\sigma^2} = exp\left(\frac{-d}{L}\right)$ ,其中,  $\rho$ 為相關係數、 $\sigma$ 為變異數、cov 為協變異數、L為 影響半徑、d 為站與站間的距離。假設當影響半徑 60km,相關係數為 0.707 時,站與站間的距離約 20 公里。



各站挑選其周圍 20 公里內的站做為參考站,利 用平均法及距離倒數法估計該站風速,並統計 2005 至 2015 年各站觀測與估計值的差值絕對值分布,如 圖 6。圖中可知,當累積機率達 99.95%時,平均法及 距離倒數法的觀測與估計值差值絕對值分別為



統計非颱風期間觀測值與估計值差值絕對值超 過15m/s時各站發生次數分布,發現差值絕對值超過 15m/s的個案多發生於東北部地區,尤以COA950鼻 頭角與COA970三貂角最為頻繁。2013年11月7日 21時至8日3時,COA950鼻頭角|觀測值-估計值|介於16-17m/s之間,圖8為鼻頭角站及其周圍20公里 參考站分布圖,圖9為鼻頭角站及其參考站COA880 福隆站、COA890雙溪站、466940基隆站2013年11 月5日至10日風速及氣壓時序圖。圖中黑色十字為

圖 6 |觀測值-估計值|機率分布

鼻頭角站、紅色十字為|觀測值-估計值|大於15m/s的時間點。由氣象局11月5日4時路上強風特報得知, 受東北季風影響,臺灣沿海空曠地區有9至10級強 陣風出現,此段時間風速資料應為合理。鼻頭角位於 東北角海岸的岬角,其參考站多位於內陸地區,故風 速會較鼻頭角弱,以這些參考站推估鼻頭角風速會有 低估現象。



圖 9 COA950 鼻頭角站及其參考站 2013 年 11 月 5 日 至 10 日風速及氣壓資料時序圖

圖 10 為 COA950 鼻頭角站及其參考站 COA970 三貂角站近 50 年第一期(12-2 月)與第三期(7-9 月)風 速資料散布圖。鼻頭角站與三貂角站皆位於臺灣東北 角海岸。三貂角站距鼻頭角站約 14 公里,兩站皆位 於東北角海岸的岬角且高程差相近,鼻頭角站高程 118m、三貂角站高程 116m,當東北季風來臨時,雖 然兩站都位於迎風面,但兩站風速差可能超過 30m/s。 以第一期資料為例,2006 年 12 月 19 日 22 時鼻頭角 站及三貂角站風速分別為 17.2m/s 及 1.4m/s,風速差 15.8m/s(圖 11);2002 年 1 月 14 日 13 時鼻頭角站風速 遠低於三貂角站,兩站風速分別為 3.5m/s 及 17.4m/s, 風速差 13.9m/s(圖 12)。上述兩組個案發現,鼻頭角站 風速高於三貂角站,三貂角站風速亦可能大於鼻頭角, 兩站間並無固定規律。

風速資料受測站位置及天氣系統影響甚大,沿海 測站與都市測站風速資料趨勢不一,且就算設站環境 相似或者兩站距離相近,亦無法歸納出測站與其參考 站間的規律,應納入其它氣象變數或條件作為參考站 篩選依據。



圖 12 COA950 鼻頭角站與 COA970 三貂角站 2002 年 1 月 13 日至 16 日風速資料時序圖

#### (二) 風向資料

檢視 2015 年測站連續時間風向資料變化,各站 皆曾發生連續時間風向 180 度變化的個案,鞍部站 466910 位於山上,受東北風影響較為明顯;板橋站 466880 及 467420 永康站分別為北/南部觀測資料較久 遠的測站。2015 年 3 月 8 日 15 時發布陸上強風特報, 而 466910 鞍部站 2015 年 3 月 8 日 16 時風速 0.3m/s、 風向 200 度,下一時間風速 2.4m/s、風向 20 度,風 速並無強烈變化但風向卻有 180 度的變化,如圖 13(a) 所示;2005 年 466880 板橋站於 1 月 16 日 20 時至 21 時風向由 80 度轉變為 260 度(圖 13(b))、2015 年 467420 永康站 10 月 22 日 16 時風向 330 度,17 時風向變為 150 度(圖 13(c))。以上分析可知,連續時間風向變化 達 180 度是合理的。

且統計各站各期連續風速達強風(10.8m/s)等時, 其風向變化頻率發現各站各期風向變化 0-180 度都曾 發生,以 467440 高雄站為例,圖 14 為各期風向變化 頻率分布圖,無法歸納各站風向變化門檻值。



圖 14 467440 高雄站站各期風速達強風等級時風向變 化分布

## 三、檢覈方法與分析

第五期

467440

本研究取 1965 年至 2015 年風速資料進行分析與

統計,歸納出風速資料檢覈邏輯,詳細說明如下:

(一) 合理範圍

利用 2015 年「小區域暨災害性天氣資料分析與 建置案」推導的氣壓配套曲線公式

 $P = P_0 \left(\frac{b_0}{b_0 + b_1 h}\right)^{\frac{8.314 \times b_1}{8.314 \times b_1}}$ 計算海平面氣壓,並統計 2005 至 2014 年全台測站風速與海平面氣壓,繪製散布圖 如圖 15 所示。圖中,灰色十字為本島測站資料、圓 圈為離島測站資料、紅色十字為明顯錯誤資料。由散 布圖可觀察到風速 5-25m/s(3-10 級風)間的資料呈線 性,因此取此段風速資料與其所對應最大海平面氣壓 迴歸得一線性方程v = (1056 -  $P_0$ )/1.2,其中,v為 風速(m/s)、 $P_0$ 為海明面氣壓(hPa),如圖中藍色虛線,此方程式可包絡所有資料。

此外,參照聯合颱風警報中心(Joint Typhoon Warning Center, JTWC)訂定超級颱風風速標準,將風 速上限則設為 66m/s(約 130kt, 17 級風)。

#### (二) 時間合理範圍檢覈

上圖可發現,僅用合理範圍檢覈無法完全將錯誤 資料篩檢出,故需進一步進行風速資料時間合理範圍 篩檢。利用 1965 至 2015 年合理的最大風速資料,分 期歸納各站各期最大風速面化圖,如圖 16 所示,發 現最大風速多發生於離島,第四、五期東部地區受颱 風影響風速易超過 28.5m/s (11 級風)。

時間檢覈是先判斷該站風速是否落於門檻值內, 若是,則進一步計算該站前後時間風速差,透過檢視 小時風速差變化是否通過小時風速差門檻值進行簡 單的判斷。圖 17 所示為氣象局各站風速門檻值,圖 中橫軸依各期測站風速由大至小排序、咖啡色實線風 速門檻值、灰色柱狀為各站近 50 年曾發生最大風速 值。各期各站風速門檻值挑選邏輯是以 5m/s 為一級 距,且風速門檻值最小為 15m/s,若最大風速與 A 級 距風速差值大於 2.5m/s,則門檻值為 A 級距,若差值 小於等於 2.5m/s 則門檻直設為 A+1 級距,舉例說明: 第二期蘭嶼最大風速為 34.3m/s,其與 35m/s 級距相 差僅 0.7m/s,故門檻值會設為 40m/s,鼻頭角最大風 速為 20.3m/s,其與 25m/s 級距相差 4.7m/s,故門檻值 設為 25m/s;各站分期最大/最小小時風速差門檻值亦 以同樣方式設定,且其門檻值最小為±10m/s。

#### (三) 靜/定風持續時間檢覈

圖 18 所示為各站定風持續最長時間分布圖。圖 中, COX190 安平站連續 44 小時風速紀錄為 0.3m/s; 467550 玉山站連續 17 小時風速紀錄為 0.5m/s。圖 19 為安平站 2014 年 7 月風速及氣壓與鄰近站 COX080 佳里站風速時序圖,安平站 7 月 10 日 20 時至 12 日 15 時連續 44 小時風速維持在 0.3m/s,風向、氣壓皆 有變化。圖 20 為玉山站 2006 年 6 月 17 日至 25 日風 速及氣壓時序圖,其中,6月18日14時至19日6 時及6月21日14時至22日6時連續17小時風速不 變,6月23日14時至24日5時連續16小時風速不 變,但風向、氣壓有變化。經氣象局人員確認這兩組 皆為正確資料。圖21所示為各站定靜風(風速風向皆 為0)持續最長時間分布圖。其中,連續19小時靜風 的個案發生於2006年1月13日19時至14日14時 467650日月潭站(圖22所示),但氣壓有變化,此個 案經氣象局人員確認為正確資料。

綜合上述分析將定風門檻訂為(1)風速風向皆不 變時,門檻值為7小時,(2)風速風向皆不變,且氣壓 不變,門檻值設為3小時。勁風門檻為(1)風速風向皆 為0時,門檻值為24小時,(2)風速風向為0且氣壓 不變,門檻值設為5小時。

綜合上述分析,風速資料可應用合理範圍篩檢、時間合理性檢覈、靜/定風持續時間檢覈有效篩檢錯誤 資料,檢覈流程如圖23所示。



圖 23 風速資料檢覈流程

### 四、結果與討論

風速及風向資料受區域性及天氣系統影響甚大, 且設站環境相似或相近的測站,其風速及風向表現也 不相同。本研究分析 1965 至 2015 年風速與風向資料 後得知,風向變化範圍由 0-180 度皆可能發生,不同 天氣系統狀況下,風向變化並無明顯差異;而風速部 分,目前還無法歸納出各測站間的相關性,以 COA950 鼻頭角與 COA970 三貂角站為例,兩站地理環境相似, 相距約 14 公里,高程差 2 公尺,但其風速並無固定 規律或固定風速差存在,難以歸納出站與站間互相檢 覈的邏輯。

本研究目前提出的風速資料檢覈方式,可篩檢出 明顯異常的紀錄,例如:過大/小的風速紀錄、前後時 間風速紀錄異常、連續長時間資料無變化…等。而風 向資料目前無法建立檢覈邏輯。

![](_page_4_Figure_8.jpeg)

交通部中央氣象局,"小區域暨災害性天氣資料分析 與應用建置案"期末報告書,2015。

交通部中央氣象局,"105年度小區域暨災害性天氣 資料分析與應用建置案"期末報告書,2016

![](_page_4_Figure_11.jpeg)

圖 16 各站分期最大風速分布圖

![](_page_5_Figure_0.jpeg)

Hour 圖 22 467650 日月潭站 2006 年 1 月 12 至 16 日風速及 氣壓時序圖